SWITZERLANDS SNOWFLAKES

WERKDOKUMENTATION


FREIGEGEBEN

Solcita


SS00022

FUNDORT	FUNDDATUM
Sörenberg (1'165 m ü. M.)	14.02.2025

MIKROSKOPAUFNAHME



GLASANSICHT | ANSICHT VON AUGE



01 BILDBEFUNDE

EX01	Mikroskopie	Gesamte Flocke	«Solcita» vermittelt mit ihrer blütenartigen Struktur und detailreichen Zeichnung positive Energie.
TE01.1	Mikroskopie	Unten mittig	Unten mittig ist ein Lufteinschluss erkennbar.
TE01.2	Deckglas	Gesamtes Deckglas	Die Flocke liegt in Längsrichtung exakt mittig im Deckglas, in Querrichtung jedoch versetzt.
TE01.3	Deckglas	Gesamtes Deckglas	Der Medienauftrag reicht über den Rand des Deckglases hinaus. Form und Menge des Einschlussmittels sind ansonsten gut gewählt.
TE01.4	Deckglas	Glasecke / Gesamtansicht	Die Deckgläser sind in sehr gutem Zustand.
KR01.1	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Detailreiche Zeichnungen führen vom Zentrum nach aussen und werden dabei zunehmend weicher.
KR01.2	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Sechs ausgeprägte Hauptarme tragen kleine Seitenverzweigungen.
KR01.3	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Alle sechs Hauptarme sind erkennbar erhalten. Im sichtbaren Bereich zeigen sich keine eindeutigen Fehlstellen.
KR01.4	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Sechsstrahlige Grundordnung mit wiederkehrenden Mustern im Zentrum und in den Seitenverzweigungen.
KR01.5	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Klar abgegrenzte Konturen wechseln mit weicheren, gerundeten Abschnitten.

02 BEWERTUNG

Ausdruck und Emotionalität

8.0 / 10

Die blütenartige Struktur und die detailreiche Zeichnung verleihen «Solcita» eine positive Ausstrahlung und prägen ihren Ausdruck.

Technik und Verarbeitung

7.25 / 10

Lufteinschlüsse: 7.0
Zentrierung: 7.0
Einschlussmittel: 5.0
Glaszustand: 10.0

Schneeflockenform und Kristallzustand

7.90 / 10

Detailstrukturen: 8.0
Verästelungen: 7.0
Vollständigkeit: 9.5
Symmetrie: 8.5
Konturzustand: 6.5

FINALER GESAMTGRADE **7.5 / 10** **Collector Edition**

ABSCHLIESSENDER WERKBEFUND

Blütenartige Struktur und detailreiche Zeichnungen vermitteln positive Energie. Sechs Hauptarme sind erhalten. Lufteinschluss, Querversatz und über den Glasrand reichender Medienauftrag sind sichtbar. Die Gläser sind in sehr gutem Zustand.

BEWERTET DURCH / DATUM

Philippe Grütter
07.10.2026