SWITZERLANDS SNOWFLAKES

WERKDOKUMENTATION


FREIGEGEBEN

White Core


SS00025

FUNDORT	FUNDDATUM
Sörenberg (1'165 m ü. M.)	21.11.2025

MIKROSKOPAUFNAHME



GLASANSICHT | ANSICHT VON AUGE



01 BILDBEFUNDE

EX01	Mikroskopie	Gesamte Flocke	«White Core» verdankt seinen Namen dem fesselnden, detailreichen Zentrum. Die Flocke zeichnet sich durch Eleganz aus.
TE01.1	Mikroskopie	Links oben und unten	Links oben und links unten sind zwei Einschlüsse im Bildbereich erkennbar.
TE01.2	Deckglas	Gesamtes Deckglas	Die Flocke liegt in Längsrichtung exakt mittig, ist quer dazu jedoch versetzt.
TE01.3	Deckglas	Gesamtes Deckglas	Das Einschlussmittel reicht über den Rand des Deckglases hinaus. Form und Menge des Auftrags sind ansonsten gut gewählt.
TE01.4	Deckglas	Glasecke / Gesamtansicht	Die Deckgläser sind in sehr gutem Zustand.
KR01.1	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Die Flocke weist weich gezeichnete Detailstrukturen auf.
KR01.2	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Sechs ausgeprägte Hauptarme tragen unterschiedlich ausgebildete Seitenverzweigungen.
KR01.3	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Alle sechs Hauptarme sind erkennbar erhalten. Im sichtbaren Bereich zeigen sich keine eindeutigen Fehlstellen.
KR01.4	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Die Flocke zeigt eine sechsstrahlige Grundordnung. Zentrum und Hauptarme wirken sehr symmetrisch; die inneren Verästelungen sind unterschiedlich ausgeprägt.
KR01.5	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Klar abgegrenzte Konturen prägen die Schneeflocke.

02 BEWERTUNG

Ausdruck und Emotionalität

8.0 / 10

Das fesselnde, detailreiche Zentrum und die elegante Erscheinung prägen den Ausdruck von «White Core».

Technik und Verarbeitung

7.25 / 10

Lufteinschlüsse: 8.0
Zentrierung: 7.0
Einschlussmittel: 4.0
Glaszustand: 10.0

Schneeflockenform und Kristallzustand

8.40 / 10

Detailstrukturen: 8.0
Verästelungen: 7.5
Vollständigkeit: 9.5
Symmetrie: 8.5
Konturzustand: 8.5

FINALER GESAMTGRADE **8.0 / 10** **Collector Edition**

ABSCHLIESSENDER WERKBEFUND

Ein detailreiches Zentrum, sechs Hauptarme und klare Konturen prägen die elegante Erscheinung. Zwei Einschlüsse und Querversatz sind sichtbar. Das Medium reicht über den Deckglasrand hinaus; die Gläser sind in sehr gutem Zustand.

BEWERTET DURCH / DATUM

Philippe Grütter
07.10.2026