SWITZERLANDS SNOWFLAKES

WERKDOKUMENTATION


FREIGEGEBEN

Chaos


SS00029

FUNDORT	FUNDDATUM
Mittelland (443 m ü. M.)	06.01.2026

MIKROSKOPAUFNAHME



GLASANSICHT | ANSICHT VON AUGE



01 BILDBEFUNDE

EX01	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Das spiralförmig wirkende Zentrum von «Chaos» geht in anmutige Strukturen über.
TE01.1	Mikroskopie	Oberhalb der Flocke	Oberhalb der Flocke liegen zwei Lufteinschlüsse. Einer davon ist deutlich grösser.
TE01.2	Deckglas	Gesamtes Deckglas	Die Flocke liegt sowohl in Längs- als auch in Querrichtung nahezu mittig im Deckglas.
TE01.3	Deckglas	Gesamtes Deckglas	Das Einschlussmittel ist sauber und kreisrund innerhalb der Deckgläser aufgetragen; längs exakt mittig, quer um einen Millimeter versetzt.
TE01.4	Deckglas	Gesamtes Deckglas	Das Deckglas befindet sich in einwandfreiem Zustand.
KR01.1	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Detailreiche Bereiche wechseln mit weicher gezeichneten Partien.
KR01.2	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Sechs ausgeprägte Hauptarme prägen die Flocke. Die inneren Strukturen sind deutlich ausgebildet und gut erkennbar.
KR01.3	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Die Schneeflocke erscheint in der vorliegenden Mikroskopaufnahme vollständig.
KR01.4	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Ausgeprägt symmetrische Partien wechseln mit Bereichen, die sich in ihrer Struktur unterscheiden.
KR01.5	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Von aussen gehen klar abgegrenzte Konturen in weichere, gerundete Abschnitte über.

02 BEWERTUNG

Ausdruck und Emotionalität

7.5 / 10

Das spiralförmig wirkende Zentrum und der Übergang zu anmutigen Strukturen prägen den Ausdruck von «Chaos».

Technik und Verarbeitung

8.25 / 10

Lufteinschlüsse: 6.5
Zentrierung: 7.5
Einschlussmittel: 9.0
Glaszustand: 10.0

Schneeflockenform und Kristallzustand

8.40 / 10

Detailstrukturen: 8.5
Verästelungen: 7.5
Vollständigkeit: 10.0
Symmetrie: 8.5
Konturzustand: 7.5

FINALER GESAMTGRADE **8.0 / 10** **Collector Edition**

ABSCHLIESSENDER WERKBEFUND

Ein spiralförmig wirkendes Zentrum und anmutige Strukturen prägen «Chaos». Oberhalb liegen zwei Lufteinschlüsse. Die Flocke sitzt nahezu mittig; der Medienauftrag ist sauber und kreisrund, das Deckglas einwandfrei.

BEWERTET DURCH / DATUM

Philippe Grütter
09.10.2026