SWITZERLANDS SNOWFLAKES

WERKDOKUMENTATION


FREIGEGEBEN

Rosty

SS00021

FUNDORT	FUNDDATUM
Sörenberg (1'165 m ü. M.)	21.11.2025

MIKROSKOPAUFNAHME



GLASANSICHT | ANSICHT VON AUGE



01 BILDBEFUNDE

EX01	Mikroskopie	Gesamte Flocke	«Rosty» besitzt eine markante Präsenz, die vor allem von den stachelartig ausgeprägten Hauptarmen bestimmt wird.
TE01.1	Mikroskopie	Unten mittig / Umfeld	Ein grösserer Einschluss liegt unten mittig; drei kleinere umgeben die Flocke. Zusätzlich sind zwei fremde Schneeflockenteile eingeschlossen.
TE01.2	Deckglas	Gesamtes Deckglas	Die Flocke liegt in Längsrichtung exakt mittig, quer dazu um einige Millimeter versetzt.
TE01.3	Deckglas	Gesamtes Deckglas	Der Medienauftrag ist sauber, kreisrund und nahezu mittig. Ausserhalb des Kreises ist ein kleiner zusätzlicher Abschnitt erkennbar.
TE01.4	Deckglas	Gesamtes Deckglas	Die Deckgläser sind in sehr gutem Zustand.
KR01.1	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Detailreiche Zeichnungen gehen in weichere, diffus erscheinende Strukturen über.
KR01.2	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Sechs ausgeprägte Hauptarme tragen kleine, dezent ausgebildete Seitenverzweigungen.
KR01.3	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Alle sechs Hauptarme sind erkennbar erhalten. Im sichtbaren Bereich zeigen sich keine eindeutigen Fehlstellen.
KR01.4	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Die Flocke zeigt eine sechsstrahlige Grundordnung. Zentrum und Seitenverzweigungen sind weniger ausgeprägt, fügen sich aber symmetrisch ins
KR01.5	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Klar abgegrenzte Konturen wechseln mit weicheren, gerundeten und diffusen Abschnitten.

02 BEWERTUNG

Ausdruck und Emotionalität

7.0 / 10

Die stachelartig ausgeprägten Hauptarme verleihen «Rosty» eine markante Präsenz und bestimmen den Ausdruck der Flocke.

Technik und Verarbeitung

7.63 / 10

Lufteinschlüsse: 4.5
Zentrierung: 8.5
Einschlussmittel: 7.5
Glaszustand: 10.0

Schneeflockenform und Kristallzustand

7.80 / 10

Detailstrukturen: 7.0
Verästelungen: 6.5
Vollständigkeit: 9.5
Symmetrie: 9.0
Konturzustand: 7.0

FINALER GESAMTGRADE **7.5 / 10** **Collector Edition**

ABSCHLIESSENDER WERKBEFUND

Sechs erhaltene, stachelartige Hauptarme prägen die markante Präsenz. Konturen erscheinen teils diffus. Einschlüsse, zwei fremde Flockenteile, Querversatz und ein kleiner Medienabschnitt sind sichtbar. Die Deckgläser sind sehr gut erhalten.

BEWERTET DURCH / DATUM

Philippe Grütter
07.10.2026