SWITZERLANDS SNOWFLAKES

WERKDOKUMENTATION

FREIGEGEBEN

Naruto


SS00016

FUNDORT	FUNDDATUM
Mittelland (443 m ü. M.)	06.01.2026

MIKROSKOPAUFNAHME



GLASANSICHT | ANSICHT VON AUGE



01 BILDBEFUNDE

EX01	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Das ausgeprägt strukturierte Erscheinungsbild der Flocke strahlt Reinheit aus.
TE01.1	Mikroskopie	Unten rechts / links	Neben der Flocke sind zwei auffällige Einschlüsse sichtbar: einer unten rechts, der andere links.
TE01.2	Deckglas	Gesamtes Deckglas	Die Flocke liegt längs beinahe mittig; quer dazu ist sie um einige Millimeter versetzt.
TE01.3	Deckglas	Gesamtes Deckglas	Sauberer, kreisrunder Medienauftrag innerhalb der Deckgläser; längs exakt mittig, quer um einen Millimeter versetzt.
TE01.4	Deckglas	Glasecke / Gesamtansicht	Das Deckglas ist in einwandfreiem Zustand.
KR01.1	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Das Zentrum ist sehr detailreich gezeichnet. Nach aussen werden die Details weicher.
KR01.2	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Fünf ausgeprägte Hauptarme und ein kleinerer Arm prägen die Flocke. Die inneren Strukturen sind deutlich ausgebildet und gut erkennbar.
KR01.3	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Ein Hauptarm ist kürzer als die übrigen. Ansonsten erscheint die Flocke vollständig.
KR01.4	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Trotz eines kürzeren Hauptarms wirkt die Flocke sehr symmetrisch, von der Anordnung der Hauptarme bis zu den Verästelungen.
KR01.5	Mikroskopie	Gesamte Flocke	Klar abgegrenzte Konturen gehen nach aussen in weichere, gerundete Abschnitte über.

02 BEWERTUNG

Ausdruck und Emotionalität

8.5 / 10

Das ausgeprägt strukturierte Erscheinungsbild und die dadurch vermittelte Reinheit bestimmen den Ausdruck der Flocke.

Technik und Verarbeitung

8.88 / 10

Lufteinschlüsse: 7.5
Zentrierung: 8.5
Einschlussmittel: 9.5
Glaszustand: 10.0

Schneeflockenform und Kristallzustand

8.40 / 10

Detailstrukturen: 8.5
Verästelungen: 9.0
Vollständigkeit: 8.0
Symmetrie: 8.5
Konturzustand: 8.0

FINALER GESAMTGRADE **8.5 / 10** **Collector Edition**

ABSCHLIESSENDER WERKBEFUND

Die klare Struktur strahlt Reinheit aus. Ein Hauptarm ist kürzer; die Konturen werden nach aussen weicher. Zwei auffällige Einschlüsse und Querversatz sind sichtbar. Der Medienauftrag ist sauber und kreisrund, das Deckglas einwandfrei.

BEWERTET DURCH / DATUM

Philippe Grütter
09.10.2026